Cable USB para conexión a PC (excepto para HI9829)

Cable USB para conexión a PC que permite una fácil transferencia de datos desde una variedad de medidores Hanna, incluidos fotómetros, medidores de turbidez y mini valoradores. Este cable tiene un conector USB Tipo A en un lado para un ordenador con Windows y un conector USB Tipo B en el otro lado para la conexión a un medidor compatible. Este cable asegura que la transferencia y la administración de datos sean fáciles y sin complicaciones.

- Longitud 1 metro
- Conexión SB Tipo A y USB Tipo B

Referencia: -

Cable	1 m
Cantidad	1