Calibración trazable a NIST para fotómetros serie HI97

Certificado de calibración con patrones ópticos con trazabilidad NIST de fotómetros calibrables y validación de los mismos con patrones con trazabilidad NIST. Este servicio está indicado para la calibración de un único parámetro. En caso de solicitar la calibración de más de un parámetro (en equipos multiparamétricos) se añadirá un el código CERTHI97AD, por cada parámetro extra a calibrar. En este caso indíquenos los parámetros que desea calibrar.

En caso de necesitar certificar parámetro(s) adicional(es), incluir 1ud. de la referencia CERTHI97AD por parámetro adicional.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -