

## Calibración trazable a NIST para fotómetros serie HI97, 1 parámetro



Certificado de calibración con patrones ópticos con trazabilidad NIST de fotómetros calibrables y validación de los mismos con patrones con trazabilidad NIST. Este servicio está indicado para la calibración de un único parámetro. En caso de solicitar la calibración de más de un parámetro (en equipos multiparamétricos) se añadirá un el código CERTHI97AD, por cada parámetro extra a calibrar. En este caso indíquenos los parámetros que desea calibrar.

El certificado deberá ir a nombre del usuario final del equipo por lo que para poder tramitar el pedido y la calibración, indique por favor:

Nombre completo de usuario final:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Email:

Referencia: -